

～ご一報ください～

2010年3月から配布いたしました、弊社ノベルティの「ピヨ丸 UV カットアームカバー」にミシン針の金属片の混入が1件(配布数 12,496 個／在庫数 6,404 個) 確認されました。

在庫分に関しては再度、検針を行い、「検針済」のシールを貼付しております。

尚、「検針済」シールの付いていない当該品をお持ちのお客様、または、すでにご使用中のお客様は、誠にお手数ですが下記のフリーコールまでご一報をお願いいたします。点検のため弊社にて「検針」させていただきます。

お問い合わせ窓口：東洋羽毛工業株式会社 お客様相談室

フリーコール：0120-410840

月～金 9:00-17:30 (土日祝日を除く)



今後は、再発防止に向け、一層の管理体制の強化に努める所存でございます。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、今回お客様からご提供いただきました、氏名、住所、電話番号などの個人情報には本件対応以外の目的には使用せず、作業終了後全て消去いたします。

東洋羽毛工業株式会社